

JURUPA ROAD

GRADE SEPARATION



AVISO DE CONSTRUCCIÓN: Semana del 24 de Noviembre de 2025

En observancia del día feriado de Acción de Gracias, las cuadrillas no trabajarán el 27 ni el 28 de Noviembre.

Van Buren Blvd. en dirección norte
El carril exterior permanecerá cerrado el lunes y el martes, 24 y 25 de Noviembre, por reparaciones de emergencia.

Van Buren Blvd. y Rutile St.
Las cuadrillas estarán trabajando en la intersección desde el lunes 24 de Noviembre hasta el Miércoles 26 de Noviembre.

Acceso Comercial
ABIERTO

IMPACTOS AL TRÁFICO

Horario de trabajo: 7 a.m. a 3 p.m.

Cierre de carril en Van Buren Blvd. en dirección Norte

Cierre de carril en dirección norte de Van Buren Blvd. El cierre del carril exterior en dirección norte está previsto para el lunes y martes, 24 y 25 de noviembre, o hasta que finalicen las reparaciones. El carril exterior en dirección norte de Van Buren Blvd. está cerrado desde 56th St. hasta el sur de Jurupa Road debido a reparaciones de emergencia relacionadas con tormentas.

Intersección de Van Buren Blvd. y Rutile St. Lunes 24 de Noviembre a miércoles 26 de Noviembre

Espere control de tráfico alrededor de la intersección de Rutile St. y Van Buren Blvd. mientras las cuadrillas trabajan en el área.



Prepárese con anticipación, permita tiempo adicional y reduzca la velocidad al pasar por el área del proyecto.



Este horario puede cambiar debido a las condiciones climáticas o del terreno.

MANTÉNGASE CONECTADO Línea directa de construcción 800.679.9570 www.JurupaGradeSeparation.com

Facebook @JurupaGradeSeparation

Instagram @JurupaGradeSeparation

Participantes del Proyecto

